



SERVICE INFO – INA 0069



Риск ошибиться между натяжными роликами 531 0252 30 и 531 0525 30

Автопроизводитель:

Seat, Skoda, VW

Модели:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca
Skoda: Felicia I, Felicia II, Octavia
VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Двигатель:

1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Артикул:

531 0252 30

531 0525 30



Рис. 1: Различия между натяжными роликами 531 0252 30 (слева) и 531 0525 30 (справа).

Существует риск того, что эти шкивы могут быть перепутаны между собой. Не только артикульные номера похожи, но есть и внешние сходства.

❖ Важно!

Перед установкой натяжного ролика убедитесь в правильности выбора артикула.

Внешне они отличаются только контрольными точками натяжения (см. рис. 1), но на самом деле натяжной ролик 531 0252 30 обладает большей силой и увеличенным радиусом натяжения, чем 531 0525 30.

Установка неправильного ролика может привести к тому, что ремень соскочит, и наступят серьезные повреждения двигателя автомобиля

❖ Указание
Следуйте инструкциям автопроизводителя!
Указание

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0069