PROTIPS

Blue Print ADG02342

Применяется на следующие автомобили:
Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model),
Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007

RU

Информационный бюллетень по замене топливного фильтра на автомобилях Kia Sedona, Hyundai Terracan.

Причина появления данного информационного бюллетеня – многочисленные вопросы по установке топливного фильтра ADG02342 на Kia Sedona и Hyundai Terracan. Установка фильтра на данных моделях автомобилей может вызвать затруднения, по причине небольших отличий от оригинального фильтра старой конструкции: диаметр отверстия для слива конденсата и установки датчика меньше, что не позволяет установить электронный датчик.

По нашим данным, производители Kia и Hyundai изменили конструкцию фильтра и датчика воды. С 2006 года резьбовое отверстие в фильтре для установки датчика воды изготавливается меньшего диаметра.

Что это значит ?

Топливный фильтр старой конструкции с большим отверстием для установки датчика воды снят с производства изготовителями оригинального оборудования.

Blue Print поставляет исключительно фильтр ADG02342, соответствующий новой оригинальной спецификации. При замене топливного фильтра старой конструкции на фильтр нового образца, необходимо приобрести датчик воды новой конструкции.

В большинстве случаев такие замены уже были произведены, мы считаем, что вероятность выявления указанной проблемы очень мала.

Размеры отверстия для датчика воды на фильтре ADG02342 : M8x1.25

- Оригинальный номер
  Kia датчика воды новой конструкции = 0K52A-23-430
- Оригинальный номер
  Hyundai датчика воды новой конструкции = 31396-H1950

Senzorul de apă pentru Kia - 0K52A-23-430

Больше технической информации Вы можете найти в он-лайн каталоге: **partsfinder.bilsteingroup.com**

Technical data can be subject to change | July 19 | INF127

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com