

Электроплата с разъемом

febi № 36542

Сравн. № 140 270 11 61 S1

Подходит для всех 5-ступенчатых АКПП Mercedes.


Из-за отложений трансмиссионного масла могут выходить из строя датчики платы. Вследствие этого могут возникать неполадки при переключении передач.



Внимание!

При замене электроплаты всегда используйте новый разъем. В противном случае возможна течь масла, которое благодаря капиллярному эффекту по проводам может дойти до блока управления АКПП и вывести его из строя.

Поэтому febi bilstein предлагает комплект 36542, который включает в себя электроплату 32342 и разъем 36332. Данная комбинация позволяет осуществить квалифицированный ремонт и избежать возможных рекламаций. Это экономит время и деньги клиентам и СТО!



febi № 36542


febi bilstein также предлагает плату и разъем по отдельности.

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании febi bilstein!

Все запасные части Вы также найдете на сайте www.febi.com



febi № 32342



febi № 36332

