

Электроплата с разъемом

febi № 39942

Сравн. № 521 083 08 AB S1

Подходит для всех 5-ступенчатых АКПП Chrysler.


Из-за отложений трансмиссионного масла могут выходить из строя датчики платы. Вследствие этого могут возникать неполадки при переключении передач.



Внимание!

При замене электроплаты всегда используйте новый разъем. В противном случае возможна течь масла, которое благодаря капиллярному эффекту по проводам может дойти до блока управления АКПП и вывести его из строя.

Поэтому febi bilstein предлагает комплект 39942, который включает в себя электроплату 39482 и разъем 36332. Данная комбинация позволяет осуществить квалифицированный ремонт и избежать возможных рекламаций. Это экономит время и деньги клиентам и СТО!



febi № 39942


febi bilstein также предлагает плату и разъем по отдельности.

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании febi bilstein!

Все запасные части Вы также найдете на сайте www.febi-parts.com



febi № 39482



febi № 36332

