




febi 39942

Подходит:

для всех 5-ступенчатых АКПП Chrysler



Сравн. № OE 521 083 08 AB S1



RU

Электроплата с разъемом

Из-за отложений трансмиссионного масла могут выходить из строя датчики платы. Вследствие этого могут возникать неполадки при переключении передач.



Внимание!

При замене электроплаты всегда используйте новый разъем. В противном случае возможна течь масла, которое благодаря капиллярному эффекту по проводам может дойти до блока управления АКПП и вывести его из строя.



febi 39482

Поэтому febi предлагает комплект 39942, который включает в себя электроплату 39482 и разъем 36332. Данная комбинация позволяет осуществить квалифицированный ремонт и избежать возможных рекламаций. Это экономит время и деньги клиентам и СТО!



febi 36332

febi также предлагает плату и разъем по отдельности.