

Solution




Экономичное решение для ремонта Mercedes Benz Sprinter, Vito, Viano и VW Crafter, LT!



Первыми признаками того, что в области карданного вала есть неполадки и дефекты, являются:

- Шумы из-под днища кузова, чаще всего при определенных оборотах двигателя или скорости автомобиля
- Необычные вибрации
- Посторонние шумы в момент изменения нагрузки



Причиной этому может быть дефектная или изношенная крестовина карданного вала. Это может привести к выходу из строя всей трансмиссии. В случае сомнений рекомендуется замена крестовины.

Примечание!

Со стороны производителя автомобилей крестовина карданного вала не имеется в продаже отдельно, а только с карданным валом в сборе. Это влечет дорогостоящий ремонт для владельца автомобиля.

SWAG предлагает для Вас и Ваших клиентов оптимальное решение для ремонта.

Вы заменяете только крестовину!


Это сэкономит средства Вашему клиенту!



Attention!

В системах поиска запчастей часто встречается ситуация, когда одной модели автомобиля соответствуют сразу несколько крестовин. Мы рекомендуем перед заказом новой крестовины снять размеры старой и сравнить

с размерами в нашем каталоге. При этом необходимо измерить длину крестовины с легко запрессованными подшипниками (a), а также внешний диаметр одного из четырех подшипников (b).



SWAG	a, мм	b, мм
10 91 4512	74,5	24
10 93 8414	88	31
10 93 8415	75	27
10 93 8416	88	24
10 93 8417	88	27

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от SWAG и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail! Подробности на сайте www.swag.de

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании SWAG!

Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.swag-parts.com