

Solution



ремкомплект
32 75 0001/30 92 1502

Во избежание рекламаций крепежные болты на заменяемом поперечном рычаге подвески необходимо затягивать обязательно в подпружиненном состоянии! Затягивание болтов без подпружинивания является серьезным дефектом монтажа, который ведет к перегрузке сайлентблоков. За счет этого могут образоваться трещины, которые ведут к преждевременному выходу из строя сайлентблока. Изменяется геометрия оси, что служит причиной последующих дополнительных издержек (повышенный износ шин!)



По этой причине многие поперечные рычаги подвески компании SWAG снабжены сайлентблоком, установочное положение которого уже указано с помощью маркировки.

Например, у поперечного рычага подвески SWAG для переднего моста Audi A 4

SWAG номер 32 73 0017 соответствует оригинальному номеру детали 4DO 407 151 P

Маркировка поперечного рычага подвески и соответствующая маркировка подрамника должны совпадать. Этим исключается риск для Вашего клиента!

Ваше преимущество в качестве: на производстве SWAG в Вуппертале в поперечные тяги дополнительно запрессовываются сайлентблоки оригинального качества!