



## SERVICE INFO – INA 0054



### Визуальная разница натяжителей ремня 533 0086 30

#### Автопроизводитель:

Audi, Ford, Seat,  
Volkswagen

#### Модели:

Audi: A6, 80  
Ford: Galaxy  
Seat: Alhambra, Cordoba,  
Ibiza II, Inca, Toledo I  
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV,  
Passat, Polo, Sharan,  
Vento, Transporter T4

#### Двигатели:

1.7 D, 1.7 SDI  
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI  
2.4 D, 2.5 D

#### Заводской номер:

Ford: 95VW-10145-DA  
1039808  
VW Group: 028 903 315 N (заменен)  
028 903 315 R (новый)

#### Артикулы:

533 0086 30



Рис 1: Конструкция INA с 2 болтами  
M8x35



Рис 2: Конструкция с 2 болтами  
M8x22

При замене натяжителя ремня 533 0086 30, показанные версии могут быть установлены на автомобиль.  
В данный момент Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает версию, показанную на рис 1.

Обе версии удовлетворяют техническим требованиям.

#### Замечание:

Болты (M8x35), поставляемые Schaeffler Automotive Aftermarket, должны быть использованы, т.к. натяжитель 533 0086 30 имеет фланцы большей толщины.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

#### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0054