



## SERVICE INFO – INA 0077



# Изменение материала натяжного ролика 531 0404 10

### Модели:

Dacia:	Sandero
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

### Двигатели:

Dacia:	1.2 16 V
Nissan:	1.2 16 V
Renault:	1.2 16 V

### Номер оригинального оборудования:

Nissan:	13077-00QAG (замененный) 13077-00QAL (текущий)
Renault:	77 11 115 394 (замененный) 82 00 035 827 (замененный) 82 00 103 069 (замененный) 82 00 454 895 (замененный) 82 00 704 394 (текущий)

Артикульный номер: 531 0404 10



Рисунок 1: Прежняя конструкция из металла



Рисунок 2: Новая конструкция из пластика

В процессе постоянного совершенствования нашей продукции Рабочая поверхность натяжного ролика 531 0404 10 была изменена с металлической на пластиковую.

Во время переходного производственного периода в поставках, возможно встретить как металлический, так и пластиковый ролик.

### Важно:

Оба этих ролика, несмотря на изменение конструкционного материала, могут быть использованы без каких-либо ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Тел.: +7 (495) 737 76 60  
Факс: +7 (495) 737 76 61  
E-mail: info.ru@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.ru



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0077