



SERVICE INFO – INA 0093



Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0233 10

Модель:
 Suzuki: Jimny (FJ)
 Двигатель: 1.5 DDIS
 Артикульный номер: 535 0233 10
 Номер оригинального оборудования: 31171-84A10




Рисунок 1: Прежняя конструкция



Рисунок 2: Новая конструкция

Как следствие непрекращающейся работы по улучшению нашей продукции, были произведены модификации на демпферный шкив генератора, артикульный номер 535 0233 10.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1 и 3) и новой версии (см. изобр. 2 и 4) натяжного ролика.

В новом дизайне внутреннее кольцо с обратной стороны шкива было увеличено, соответственно, шайба, указанная на рис.3 более не требуется.



Рисунок 3: Прежняя конструкция



Рисунок 4: Новая конструкция

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Оба варианта соответствуют техническим условиям и могут использоваться без ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0093



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET