



SERVICE INFO – INA 0095



Изменение конструкции натяжного ролика 534 0168 10

Модель:	
Land Rover:	Freelander
MG:	ZR, ZS
Rover:	25
Двигатель:	
Land Rover:	1.8
MG:	1.4, 1.6
Rover:	1.2
Артикульный номер:	534 0168 10
Номер оригинального оборудования:	
	PQG100180
	PQG100180A
	QVU 10022



Рисунок 1: Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

В процессе постоянного совершенствования нашей продукции, натяжной ролик 534 0168 10 был модифицирован.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1, слева) и новой версии (см. изобр. 1, справа) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0095



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET