



SERVICE INFO – INA 0138



Натяжной ролик 531 0851 10

Модификации

Производитель: Audi, Seat, Skoda, VW

Модели:

Audi: A3, A4, A6, TT
 Seat: Altea, Leon, Toledo
 Skoda: Octavia
 VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Двигатели: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Артикульный номер: 531 0777 10 C (заменен)
 531 0851 10 (новый)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + водяная помпа)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Номер оригинального оборудования: 06D 109 243 B (заменен)
 06D 109 243 C (новый)



Рисунок 1: 531 0777 10 – натяжной ролик прежней конструкции (979743)



Рисунок 2: 531 0851 10 – новый натяжной ролик (979830)

В результате модификации, натяжитель 531 0851 10 заменяет натяжитель 531 0777 10.

Новый натяжитель заменен также и в наборе Set 530 0445 09, комплекте KIT 530 0445 10 и в комплекте с водяной помпой KIT 530 0445 31.

Единственным визуальным различием является номер, выштампованный на задней поверхности ролика (см. рис. №1 и №2).

Установка натяжного ролика с номером 979743 вместо 979830 не разрешается.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Тел.: +7 (495) 737 76 60
 Факс: +7 (495) 737 76 61
 E-mail: info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0138

