



SERVICE INFO – INA 0141



Натяжитель ремня 534 0075 20

Визуальные различия

Manufacturers: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Models:

Citroën: Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5

Ford: B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max

Mazda: 2, 3

Mini: Cooper, One

Peugeot: 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner

Suzuki: SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III

Engines:

Citroën/Peugeot: 1.4 HDI, 1.6 HDI

Ford: 1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI

Mazda: 1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD

Mini/Volvo: 1.6 D

Suzuki: 1.6 DDIS

Toyota: 1.4 HDI

Part no.: 529 0036 10
529 0061 10
529 0062 10
529 0065 10
529 0066 10
534 0075 20




Рисунок 1: Превенная конструкция



Рисунок 2: Новая конструкция

Как следствие непрекращающейся работы по улучшению нашей продукции, были произведены модификации натяжного ролика 534 0075 20.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1) и новой версии (см. изобр. 2) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО «Шэффлер Руссланд»
Телефон: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru