



SERVICE INFO – INA 0148



Датчик импульсов 544 0095 10

Повреждение при демонтаже

Производитель: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Модели:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Двигатели: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Артикульный номер: 544 0095 10

Для точного подбора используйте каталог

Датчик импульсов необходим для системы управления двигателем (рис.1). Со временем между сопрягаемыми деталями образуется коррозия в результате использования различных материалов, что усложняет демонтаж датчика от демпфера кривошипных колебаний коленчатого вала.



Рис. 1: 544 0095 10 – Датчик импульсов для управления двигателем

По этой причине датчик часто повреждают во время демонтажа, что приводит к рекомендации по его замене.

Во время установки демпфера вибрации коленчатого вала, указанный момент затяжки завода-изготовителя транспортного средства должен быть соблюден.



Рис. 2: Датчик импульсов и демпфер вибрации коленчатого вала

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
 Факс: +7 (495) 737-76-61
 info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru