



SERVICE INFO – INA 0155



Рычаг натяжителя 534 0101 20

Необходимость усиления конструкции рычага натяжителя

Производитель: Alfa, Fiat, Lancia

Модели:

Alfa: 145, 146, 147, 156, GT

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada

Lancia: Lybra, Musa

Двигатели: 1.9 D

Арт. номер: 534 0101 20

Для точного подбора используйте каталог



Рис. 2: Рычаг натяжителя 534 0101 20 – новая конструкция

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает новые варианты рычагов натяжителей для перечисленных автомобилей (Рис. 2). Внешний вид практически не отличается от предыдущей конструкции (Рис. 1)

При установке поликлинового ремня в сочетании с новой конструкцией натяжителя необходимо приложить большее усилие для взведения рычага натяжителя. Технически, данный аспект не влияет на параметры натяжения поликлинового ремня.

При установке нового натяжителя, необходимо использовать новые болты из комплекта поставки.



Рис. 1: Рычаг натяжителя 5340101 20 – предыдущая конструкция

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0155