

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 55226

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Ford	Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Puma
Mazda	2, 121 III
Volvo	S40 II, V50

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№:	№ RUVILLE:
1	55226

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!
Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!



Илл. 1: Прежняя модификация ролика 55226

Новый натяжной ролик в отличие от старой модификации снабжён эксцентриком, посредством которого с помощью имбусового ключа выполняется регулировка до совмещения стрелок.

Новый порядок выполнения ремонта:
Новая модификация, которая оснащена заранее установленным шплинтом, готова для немедленной установки. После монтажа всех компонентов надо лишь вытянуть предохранительный шплинт, после чего нужное натяжение устанавливается автоматически.



Илл. 2: Новая модификация 55226



Информация

Приведённая информация относится также к монтажному комплекту 5522670.