

РИСК ПЕРЕПУТАТЬ НАТЯЖНЫЕ РОЛИКИ 55344 И 55383

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Honda	Civic
Opel	Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall	Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:


1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
55344	56 36 403
55344	97249945
55383	56 36 739
55383	97249944
55383	14530-PLZ-D00

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Следите за тем, чтобы ни в коем случае не перепутать ролики!
При монтаже неподходящего натяжного ролика возникает риск повреждения двигателя!
Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!



Илл. 1: 55344



Илл. 2: 55383

При замене натяжных роликов с № арт. 55344 или 55383 необходимо следить, чтобы они точно соответствовали автомобилю.

Оба натяжных ролика по внешнему виду практически неотличимы. Единственное различие – в размерах натяжной пружины (см. илл. 1 и 2).



Информация

Соответствующие запчасти Вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de

EGON VON RUVILLE GMBH

Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Германия

тел.: +49 (0)40 73344-0 • факс: +49 (0)40 73344-199

info@ruville.de • www.ruville.de

RUVILLE
YOUR PARTNER