ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАТЯЖНОГО РОЛИКА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1027

производитель, модель	
Audi	A3, A4
Seat	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1.6, 2.0, 2.0i

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ	
№ RUVILLE	№ ориг.з/ч
55443	06A 109 479 С (действующий) 06A 109 479 (заменён) 06A 109 479 А (заменён) 06A 109 479 В (заменён)

В ходе постоянного совершенствования нашей продукции была изменена конструкция натяжного ролика 55443.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Специальный инструмент (№ ориг.з/ч Т10020) для поворачивания эксцентрика больше не нужен.

Вместо него используйте имбусовый ключ на 6 мм.

Следует учитывать указания компании-производителя автомобиля!

В tехнической информации показаны внешние различия обеих модификаций натяжных роликов спереди (front) и сзади (back).



Илл. 1: 55443 (прежняя модификация)



Илл. 2: 55443 (новая модификация)

На переходном этапе переоснащения могут использоваться обе модификации. Натяжные ролики обеих модификаций соответствуют техническим спецификациям и могут без какихлибо ограничений использоваться в указанных автомобилях.



ИНФОРМАЦИЯ

Приведённая информация относится также к комплектам 5544370, 55443701 и 55443702.

