

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 55973

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1088

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Citroen	C4, C5, C8, Jumpy
Fiat	Scudo, Ulysse
Ford	Focus C-Max, C-Max, Focus II, Galaxy, Kuga, Mondeo IV, S-Max
Lancia	Phedra
Peugeot	307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert
Volvo	C30, S40, V40, V50, C70, V70, S80

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.0 HDI, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.0 TDCi, 2.0 TDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

	№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
Citroen	55973	0829.A4
Fiat	55973	9464640480
Ford	55973	1231975 / 3M5Q-6B217-AA
Lancia	55973	9464640480
Peugeot	55973	0829.A4
Volvo	55973	8653651

НАТЯЖНОЙ РОЛИК ВХОДИТ В СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЛЕКТЫ:

5597370	Комплект зубчатого ремня
5597350	Комплект роликов
55973701	водяной насос

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!



Рис. 1: Старая модификация



Рис. 2: Новая модификация



Рис. 3: Старая модификация



Рис. 4: Новая модификация

В ходе постоянного совершенствования нашей продукции натяжной ролик с № арт. 55973 был модифицирован.

В данной технической информации показаны внешние признаки предыдущего (рис. 1 и 3) и нового вариантов (рис. 2 и 4).

На переходном этапе возможно наличие смешанных складских запасов обеих модификаций. Оба варианта соответствуют техническим требованиям и могут без ограничений использоваться в автомобилях, указанных в каталогах.

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.