

ВНЕШНИЕ РАЗЛИЧИЯ РЫЧАГА С ТОЧЕЧНОЙ ОПОРОЙ 235414

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1123

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi	A3
Seat	Leon, Mii
Škoda	Citigo, Octavia
VW	Golf VII, Jetta III, Up

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
235414	04E 109411 H 04E 109411 J

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ

Производить замену только в комплекте!
Следует обязательно менять все рычаги с точечной опорой в двигателе. Для предотвращения многократных ремонтов и ненужных затрат, рекомендуется производить замену рычагов с точечной опорой вместе с компенсатором зазоров клапанов.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В названных выше двигателях могут быть установлены две различных модификации рычагов с точечной опорой (рис. 1 и рис. 2). Обе модификации без каких-либо ограничений соответствуют техническим требованиям и отличаются друг от друга только внешне.

Поэтому компания RUVILLE предлагает только модификацию рычага с точечной опорой, которая изображена на рис. 1, № арт. 235414.



Рис. 1: Вариант 1 235414



Рис. 2: Вариант 2 235414



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.