



СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Механизм свободного хода генератора 59804

Внешние различия

Производитель: BMW

Модели: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)

Двигатели: N43

№ арт.: 59804



Рис. 1: Старая модификация



Рис. 2: Новая модификация

В ходе постоянного совершенствования нашей продукции механизм свободного хода генератора с № арт. 59804 был модифицирован. В данной сервисной информации показаны внешние признаки прежнего (рис. 1) и нового вариантов (рис. 2).

На переходном этапе возможно наличие смешанных складских запасов обоих типов.

Оба варианта различаются лишь внешним видом, соответствуют техническим спецификациям и могут применяться без каких-либо ограничений.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

Подробная информация для СТО по адресу:
www.rexpert.de
www.ruville.com/ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET