

## Комплект водяного насоса для Citroën Peugeot и Renault: 56643701

Техническая информация № R205

### Завод-изготовитель/модель:

Citroën: Xantia I,II, 3.0 V6,  
XM 3.0. V6 24V  
Peugeot: 406 3.0 24V, 605 3.0 24V  
Renault: Espace III 3.0 V6,  
Laguna I,I 3.0 24V,  
Safrane II 3.0 24V

### Для деталей:

№	RUVILLE-№	OE-№
1.	56643701	отсутствует
2.	56643 (новая модель)	0829.C5, 9467557280
3.	65986 (старая модель)	1201.A6, 9640344280
4.	65995	1201.F2, 9635018180

### Для двигателей:

XFZ (ES9J4), L7X 727, 700, 701, 713

### Важное указание:

Соблюдать указания производителя!

В результате технического изменения в конструкции ременного привода некоторых автомобилей с двигателем V6 требуется замена всех компонентов ременного привода вместе с водяным насосом при проведении техобслуживания или замене зубчатого ремня!



### Это изменение распространяется на автомобили, выпущенные до декабря 1999 года:

Натяжитель ремня (OE 0823.07, 9617067480) заменен натяжителем ремня 56643 (OE 0829.C5, 9467557280).

Водяной насос 65986 (OE 1201.A6, 9640344280) заменен 65995 (OE 1201.F2, 9635018180).

### Пояснение:

Измененная конструкция натяжителя ремня делает невозможной фиксацию на старой модели водяного насоса 65986 (OE 1201.A6, 9640344280).

### Решение:

Установка водяного насоса 65995 (OE 1201.F2, 9635018180). Конструкция данного водяного насоса отвечает устройству актуальной модели натяжителя ремня 56643, вследствие чего необходимы совместная замена и монтаж. Данные изменения соответствуют инструкциям OE-производителей.

### Объем поставки комплекта водяного насоса 56643701:

Новый натяжитель ремня 56643 и водяной насос 65995 (включая монтажный материал)

Все необходимые детали Вы найдете в нашем онлайн-каталоге [www.ruville.de](http://www.ruville.de)