



Teraz tańsza naprawa

W przeszłości, gdy zepsuła się tuleja lub sworzeń wahacza w Toyocie Yaris, trzeba było wymieniać kompletny wahacz, ponieważ tylko taki był dostępny w sprzedaży.

febi ma rozwiązanie dla czasooszczędnej naprawy:

**wszystkie elementy wahacza
poprzecznego teraz dostępne
oddzielnie!**

Sworzeń dolny febi Nr 22911

Tuleja wahacza febi Nr 23281

Tuleja wahacza febi Nr 23282

pasujące do Toyoty Yaris 01.99 – 12.03

To oszczędność dla portfela Twoich klientów, bo wymiana pojedynczego elementu jest tańsza, niż całego kompletnego wahacza!

**Oczywiście febi posiada w swojej ofercie również
kompletne wahacze:**

febi Nr 19987, por. Nr 48068-59035 (prawy)

febi Nr 19989, por. Nr 48069-59035 (lewy)

Partnerzy febi udzielą wszelkich informacji na temat części zamiennych febi bilstein! Wszystkie części zmienne znajdziesz także tutaj: www.febi.com.

febi Nr 23281



febi Nr 23282



febi Nr 22911



febi Nr 19987 prawy
febi Nr 19989 lewy