



SERVICE INFO – INA 0020



Замена материала шкива натяжного ролика 5310606 20

Автопроизводитель:
Iveco, Magirus-Deutz

Код двигателя:
F2BE0682A

артикул LuK-AS: 531 0606 20

№ OE.:
500346227 (Пластик)
504106749 (Метал)



Рис. 1: Шкив из пластика

Производитель автобусов и грузовиков IVECO заменил натяжитель ремня с пластиковым шкивом (№ OE 500346227) на натяжитель ремня с металлическим шкивом (№ OE 504106749).



Рис. 2: Шкив из металла

Из-за данных изменений в конструкции, компания Schaeffler Automotive Aftermarket сейчас предлагает оба типа натяжителя.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0020



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET