



SERVICE INFO – INA 0030



Визуальные изменения опорного ролика 532 0138 10

Автопроизводитель:

Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

Модели:

Citroen: Evasion, Xantia, XM, Xsara, ZX

Fiat: Ulysse

Lancia: Zeta

Peugeot: 306, 405, 406, 605,

806, Expert

Двигатель: 1.6, i.6i, 1.8, i.8i, 1.8 ST, 2.0, 2.0i, 2.0 Turbo, 2.0i 16V

OE №:

Citroen: 5751.20

Fiat: 96 089 899 80

Lancia: 96 089 899 80

Peugeot: 5751.20

Артикул: 532 0138 10

Благодаря нашей непрерывной работе по улучшению продукции, были внесены изменения в опорный ролик, артикул № 532 0138 10.

Данная листовка с сервисной информацией указывает на визуальные особенности как в прежней, так и новой конструкции.




Рис.1:

532 0138 10 – прежняя конструкция

Пояснения к рис. 1:

1. Прежняя конструкция обводного ролика
2. Шайба
3. Винт




Рис.2:

532 0138 10 – новая конструкция

Пояснения к рис. 2:

4. Картонный диск (Фиксатор винта – должен быть удален перед установкой)
5. Новая конструкция опорного ролика
6. Винт (со встроенной шайбой)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0030



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET