



SERVICE INFO – INA 0080



Информация про шкив генератора с обгонной муфтой 535 0219 10

Модели:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
 Kia: Magentis, Carens III
 Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Двигатели:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
 Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
 Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Номера оригинального оборудования:

Hyundai: 37321 - 25301
 Kia: 37321 - 25301
 Toyota: 27415 - 33050

Артикульный номер: 535 0219 10

На вышеуказанных моделях могут применяться различные версии шкива генератора с обгонной муфтой.

Рисунок 1 показывает два шкива генератора с обгонной муфтой, устанавливаемых автопроизводителями.

Schaeffler Automotive Aftermarket теперь предлагает один шкив генератора с обгонной муфтой (Рис. 2), который подходит ко всем вышеуказанным моделям всех трех автопроизводителей.

Для замены шкива генератора с обгонной муфтой требуется специнструмент, показанный (на рис. 3).




Рисунок 1: Предыдущие варианты: Toyota (серебристый), Kia/Hyundai (черный)




Рисунок 2: Новая конструкция

Важно:

Новый шкив генератора с обгонной муфтой отвечает всем техническим требованиям и отличается только визуально.



Рисунок 3: Специнструмент INA 400 024210

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Тел.: +7 (495) 737 76 60
 Факс: +7 (495) 737 76 61
 E-mail: info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0080