



SERVICE INFO – INA 0085



Различия в направляющих роликах в натяжном узле 534 0243 10 в бензиновых и дизельных двигателях

Модели:

Mercedes-Benz: A 160 CDI (168.007)
до VIN J568589
A 170 CDI (168.008)
до VIN J568589

Код двигателя: OM 668.940, OM 668.941

Артикульный номер: 534 0243 10

Номер оригинального оборудования:
A 166 200 09 70

В стандартном исполнении, натяжной узел подходит только для работы на бензиновых моторах.

Для использования этого узла на вышеуказанных дизельных двигателях, необходимо заменить левый направляющий ролик 532 0404 30 на ролик 532 0406 30 (Рис.1).

Направляющий ролик 532 0406 30 для дизельных двигателей имеет меньший диаметр, чем ролик 532 0404 30 (Рис.2).

Остальные особенности, такие как цвет сальника, не влияют на работу узла и могут отличаться.

Направляющий ролик для дизельных двигателей не входит в комплект и должен приобретаться отдельно.




Рисунок 1: Натяжной узел 534 0243 10

Убедитесь, что натяжной узел укомплектован правильным роликом перед установкой на автомобиль.




Рисунок 2: Направляющий ролик 532 0404 30 (слева) и направляющий ролик 532 0406 30 для дизельных двигателей (справа)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: info.ru@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.ru



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0085