



SERVICE INFO – INA 0147



Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0275 10

Визуальные отличия

Производитель: BMW

Модели: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)

Двигатели: все N43

Арт. № : 535 0275 10



Рисунок 1: Прeжняя конструкция



Рисунок 2: Новая конструкция

Постоянно совершенствуя нашу продукцию, были внесены изменения в конструкцию шкива генератора с обгонной муфтой № 535 0263 10.

Данная сервисная информация показывает визуальные отличия предыдущей конструкции (Рис.1) и новой конструкции (Рис.2)

В течении переходного периода могут встречаться конструкции обоих типов.

Данные версии отличаются только внешним видом. Оба типа соответствуют всем спецификациям и не имеют ограничений по применению.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Телефон: +7 (495) 737-76-60
Факс: +7 (495) 737-76-61
info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru

INA 0147

