



SERVICE INFO – INA 0156



Натяжные ролики 531 0264 10 и 531 0780 10

Перед установкой обязательно проверьте втулку болта со стороны двигателя

Производитель: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Модели:
 Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse
 Lancia: Phedra, Zeta
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner
 Suzuki: Grand Vitara, Vitara
 Toyota: Corolla

Двигатели:
 Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,
 Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,
 Suzuki: 2.0 HDI
 Toyota: 1.9 D

Артикульный номер: 531 0264 10
 531 0780 10

Для точного подбора используйте каталог

При снятии натяжного ролика с перечисленных транспортных средств, необходимо убедиться в надежности крепления болта (рис.1) со стороны двигателя.



Рис. 1: Втулка болта со стороны двигателя



Рис. 2: 531 0780 10 - Натяжной ролик со встроенным болтом



Рис. 3: 531 0264 10 - Натяжной ролик со встроенным болтом

Если болт втулки ослаблен, его необходимо снова затянуть соответствующим инструментом до указанного момента затяжки.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению зубчатого ремня. В худшем случае, это может в свою очередь привести к отказу двигателя.




Рис. 4: Натяжной ролик с втулкой и крепежным болтом в установленном положении

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
 Телефон: +7 (495) 737-76-60
 Факс: +7 (495) 737-76-61
 info.ru@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.ru

Выпуск 01..2017 INA 0156 Техническая информация может меняться
 Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях
 © 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



INA 0156