УКАЗАНИЕ ПО ЗАМЕНЕ РЕМКОМПЛЕКТА С ОБГОННОЙ МУФТОЙ ГЕНЕРАТОРА И ЭЛАСТИЧНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1030

производитель, модель:

Volkswagen

Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.5 TDI, 5.0 TDI

КОДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ:


AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE (старый):	№ RUVILLE (новый):	№ ориг.з/ч:
56328 (обгонная муфта генератора)	56328	070 903 201 E
555436 (эластичная соедини- тельная муфта)	59947	070 903 327 C
5632880 (ремкомплект)	59948	

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!



Илл. 1: Обгонная муфта генератора с эластичной соединительной муфтой и цилиндрической зубчатой передачей

Пояснения к илл. 1:

- (1) обгонная муфта генератора 56328
- 2) эластичная соединительная муфта 59947
- (3) ремкомплект 59948
- (СА) шестерня распредвала
- (WP) шестерня водяного насоса
- (CS) шестерня коленвала
- (ОР) шестерня масляного насоса
- (GEN) подключение трёхфазного генератора
- (АС) подключение компрессора

Для названных деталей компания RUVILLE заменила № арт. Сами запчасти при этом не изменились.

Изображение на илл. 1 показывает, каким образом расположены отдельные компоненты цилиндрической зубчатой передачи в указанных двигателях производства «Фольксваген».

Обгонная муфта генератора 56328 (1) и соединительная муфта 59947 (2) используются в этом передаточном механизме как для трёхфазного генератора (GEN), так и для компрессора системы кондиционирования (AC).

Кроме того, в качестве комплексной ремонтной концепции компания RUVILLE предлагает ремкомплект 59948 (3), в который входят обгонная муфта генератора и эластичная соединительная муфта.



Информация

Соответствующие запчасти Вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de

