

УКАЗАНИЕ ПО МЕХАНИЗМУ СВОБОДНОГО ХОДА ГЕНЕРАТОРА 59982

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1067

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Hyundai	Sonata V, Sonata VI
Kia	Magentis, Carens III
Toyota	Auris, Corolla, Corolla Verso

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Hyundai	2.0, 2.0 CVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia	2.0, 2.0 CVT, 2.4
Toyota	1.4 D, 1.4 D-4D

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

	Nr RUVILLE:	Nr OE:
Hyundai	59982	37321 - 25301
Kia	59982	37321 - 25301
Toyota	59982	27415 - 33050

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Новый механизм свободного хода генератора компании Ruville без ограничений соответствует техническим требованиям, и отличается только внешним видом. Проверьте работоспособность всех компонентов, задействованных в механизме отбора мощности, и, при необходимости, тоже сразу их замените.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!




Рис. 1: Старые модификации Toyota (серебристого цвета), Kia / Hyundai (чёрного цвета)




Рис. 2: Каркас двуплечего коромысла 59982

В перечисленных выше моделях могут устанавливаться различные модификации механизма свободного хода генератора. На рис. 1 показаны обе модификации механизма свободного хода генератора, которые устанавливает соответствующая автомобилестроительная компания. Компания RUVILLE предлагает механизм свободного хода генератора (рис. 2), который подходит для перечисленных моделей всех трёх компаний-производителей.

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.