

## ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 56135

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1092

### АВТОМОБИЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Land Rover	Freelander
MG	ZR, ZS
Rover	25

### ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Land Rover	1.8
MG	1.4, 1.6
Rover	1.2

### ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ Ruville:	№ ориг.з/ч:
56135	PQG100180
	PQG100180A
	QVU 10022

### ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдать указания компании-производителя  
автомобиля!

В ходе постоянного совершенствования нашей продукции натяжной ролик с № арт. 56135 был модифицирован.

В данной технической информации показаны внешние признаки предыдущего (рис. 1, слева) и нового вариантов (рис. 1, справа).

На переходном этапе возможно наличие смешанных складских запасов обеих модификаций. Оба варианта соответствуют техническим требованиям и могут без ограничений использоваться в автомобилях, указанных в каталогах.



Рис. 1: Слева – старая модификация, справа – новая модификация

### ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу [www.ruville.de](http://www.ruville.de). В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.