



## Всё для профессионального ремонта!

## Комплекты стабилизатора со втулками и соединительными тягами

Щебень, соль, вода и другие факторы окружающей среды нередко являются причинами повреждения покрытия стабилизатора (рис. 1). Часто из-за изношенного покрытия возникают посторонние шумы в виде скрипа.

Рис. 1

<u>/!</u>\

## Внимание!

Тот, кто при повреждениях покрытия меняет только втулки стабилизатора, подписывает себе «приговор» на получение рекламации.

При наличии таких повреждений при замене втулок необходимо также менять и сам стабилизатор.



По этой причине febi bilstein предлагает комплект стабилизатора, например, для VW Golf IV febi № 36630 (рис. 2), который включает в себя не только втулки, тяги стабилизатора и монтажный комплект, но и сам стабилизатор. Этот комплект делает возможным осуществлять квалифицированный ремонт и предотвращать возможные рекламации. Это сэкономит СТО и клиентам время и деньги!







Ваш партнер по запчастям febi предоставит Вам информацию о всех комплектах стабилизаторов!

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании febi bilstein! Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany Tel. +49 2333 911-0 Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

